



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr\_uu@list.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 135 / 1 / 85**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ", зарегистрированному по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1 (ИНН 0323015773, ОГРН 1020300908902)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество) индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 135 от «12» октября 2020 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09»ч.«00» мин. до «10» ч. «00» мин. «19» октября 2020 года, с «14»ч.«00» мин. до «17» ч. «00» мин. «28» октября 2020 года, с «14»ч.«00» мин. до «15» ч. «00» мин. «11» ноября 2020 года, с «15»ч.«00» мин. до «16» ч. «00» мин. «13» ноября 2020 года проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Хальбаевым Александром Кимовичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Зданий, помещений, территории ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ Терешковой, 1

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником ФГБУ Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Бурятия» подполковником внутренней службы Павловым Виктором Васильевичем, проректором по АХР ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» Намнановой Валентиной Банзаргашевой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		безопасности, требования которого(-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
2.	Не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализацией цеха в столовой (овощной, горячий, мясной, пекарский и тд), складские здания на территории.	П.4 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", СП 5.13130.2009 .	30.08.2021	
3.	Не соблюдается расстояние 0,5м от светильников до датчиков автоматической пожарной сигнализации в кабинете № 307, 305,303,301,313,323,235,212.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.13.3.6 СП 5.13130.2009	30.08.2021	
4.	Допускается эксплуатация винтовой лестницы на путях эвакуации (крыло с юго-западной стороны ) и без естественного освещения, что противоречит требованиям норм. Нарушение требований пожарной безопасности, касающиеся эвакуационных путей и выходов, в случае возникновения пожара создает реальную	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	30.08.2021	

	угрозу жизни и здоровья граждан.	безопасности", п. 6.28*, 6.35 СНиП 21-01-97		
5.	Не имеют выхода наружу лестничные клетки здания (с северной стороны). Фактически лестничные марши заканчиваются в цокольном этаже и проход к выходу из здания проходит через цокольный этаж. Нарушение требований пожарной безопасности, касающееся эвакуационных путей и выходов, в случае возникновения пожара создает реальную угрозу жизни и здоровья граждан.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.34* СНиП 21-01-97	30.08.2021	
6.	Не организовано проведение проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода 2 раз в год (осенью) с составлением соответствующего акта. Представлен акт от 28.07.2020.	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
7.	Выполнена отделка стен, пола и потолка зальных помещений (музыкальный зал) материалами без сертификата с неизвестными показателями пожарной опасности.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	30.08.2021	
8.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из здания (фактически ширина выходов 0,75м при требуемой 1,2м), эвакуационного выхода с 3-го этажа. Не соответствует требованиям эвакуационный выход из ауд. №100 (ширина 0,6м, устроен порог)	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.08.2021	
9.	Коридоры длиной более 60 м на этажах здания не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический	30.08.2021	

		регламент требованиях пожарной безопасности", п.6.26* СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
10.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в кабинете цокольного этажа (406), аудитории №100 без естественного освещения и при постоянном пребывании людей.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент требованиях пожарной безопасности", П.7.2 СП 7.13130.2013 Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности	30.08.2021	
11.	Допускается эксплуатация электроосветительного оборудования с нарушениями требований, а именно осветительных ламп без защитных плафонов в книгохранилище, столярной мастерской; электрической розетки, электроплитки с повреждениями в лаборатории художественной обработки цокольного этажа. Допускается эксплуатация осветительного прибора с повреждениями в столярной мастерской.	п.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
12.	Открывается не по направлению выхода эвакуационная дверь (в коридоре) 1-го этажа.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент требованиях пожарной безопасности", п.6.17 СНиП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.08.2021	
13.	Допускается закрытие на замки с ключом эвакуационных выходов из здания.	п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	

14.	Допускается эксплуатация ступеней крыльца с повреждениями, разрушениями с концертного зала «Феникс».	п.33,36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012.	30.08.2021	
15.	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации система дымоудаления в КТЦ «Феникс» не сработала.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
16.	Допускается размещение помещения для сторожей под лестничным маршем (центральный марш).	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	30.08.2021	
17.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения книгохранилища Ф5.2 и читальный зал Ф2.1) не разделены между собой противопожарной преградой.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	30.08.2021	
18.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации (в том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.)	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п.	30.08.2021	

		5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».		
19.	Не обеспечено дублирование систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 4, 5; п. 7. ст. 83, п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.4. СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования».	30.08.2021	
20.	Недостаточно огнетушителей в столярной мастерской, не проведена проверка в срок.	Пункт 70 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
21.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений учебного корпуса.	Пункт 21 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	30.08.2021	
22.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов в зрительном зале КТЦ «Феникс» внутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ	30.08.2021	
23.	Допускается размещение на путях эвакуации мебели в коридоре аудитории № 1, а также блокировка двери эвакуационного выхода из аудитории № 1.	пп. «б» п. 36 ППР в РФ	30.08.2021	
24.	Допускается размещение мебели (кресел) на подходе к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода ПК-6 в зрительном зале КТЦ «Феникс».	пп. «ж» п. 23 ППР в РФ	30.08.2021	
25.	Не присоединен пожарный рукав к пожарному крану и стволу ПК-17.	п. 57 ППР в РФ	30.08.2021	

26.	Допускается эксплуатация электрической розетки с поврежденным корпусом в помещении гаражного бокса.	пп. «б» п. 41 ППР в РФ	30.08.2021	
27.	Отсутствует песок в ящике для песка в гаражном боксе. Ящик должен иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка.	п. 483 ППР в РФ	30.08.2021	
28.	Не производится регулярная уборка мусора на прилегающей территории (сухая листва, деревянные поддоны и пр. во дворе )	п. 17(1) ППР в РФ	30.08.2021	
29.	Допускается эксплуатация электрической плитки, не имеющей устройства тепловой защиты, в гаражном боксе.	пп. «г» п. 42 ППР в РФ	30.08.2021	
30.	Отсутствуют первичные средства пожаротушения в складских зданиях.	п. 70 ППР в РФ	30.08.2021	
31.	Находятся в противопожарном расстоянии от учебного здания складские здания.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4.3 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	30.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» ноября 2020 г.

Государственный инспектор г. Улан-Удэ

по пожарному надзору Хальбаев А.К.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«13» ноября 2020 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный  
институт культуры» Намнанова В.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» ноября 2020 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99